

Bedienungsanleitung User manual

Horizontaler 2-Achsen-Steilneigungslaser Horizontal Dual Steep Grade Laser FL 550H-G



LIEFERUMFANG

2-Achsen-Neigungslaser FL 550H-G, Empfänger FR 45 mit Halteklammer, 2-Wege Funkfernbedienung, Li-Ion-Akku und Ladegerät, Zielfernrohr, 360° Horizontalfeinverstellung, Vorneigungsadapter, Kunststoffkoffer, Bedienungsanleitung.

KIT CONSISTS OF

Dual Grade Laser FL 550H-G, receiver FR 45 with clamp for levelling staff, 2-way RF remote control, Li-lon rechargeable batteries and charger, telescopic viewfinder, 360° horizontal fine adjustment bracket, steep grade adapter, container, user manual.

MERKMALE UND FUNKTIONEN

2-Achsen-Horizontalsteilneigungslaser Steilneigungslaser Digitale Neigungseinstellung Überwachte Neigung TILT-Funktion VWS-Funktion (Vibrations-Wind-Schutz) Beleuchtbares Display 2-Wege Funkfernbedienung Manuellfunktion Akku- und alternativ Batteriebetrieb Wasser-/Staubschutz nach IP 66

FUNCTIONS AND FEATURES

Dual Steep Grade Laser
Steep grade laser
Digital slope setting
Combine manual and automatic slope setting
in two axes
TILT function
VWS function (Vibration-Wind-Security)
Illuminated display on/off
2-way RF remote control
Manual function
Li-lon or alkaline batteries
Dust/water protection IP 66

TECHNISCHE DATEN FL 550H-G

Selbstnivellierbereich ± 8°

Genauigkeit Hz ± 0,5 mm / 10 m Genauigkeit Neigung ± 1 mm / 10 m

Arbeitsbereich

mit FR 45 Ø 450 m ohne Empfänger Ø 20 m Laserdiode / Laserklasse 635 nm / 2

Neigung

 $Rotations geschwindigkeit\ 600,\ 1100\ U/min.$

Stromversorgung intelligent / Li-lon

(Alkaline alternativ)

Betriebsdauer 40h Reichweite Funkfern- 100 m

Reichweite Funkfernbedienung

Kanäle 15

Temperaturbereich -10°C - +50°C

Staub-/Wasserschutz IP 66 Gewicht (nur Gerät) 3,85 kg

TECHNICAL DATA FL 550H-G

Self-levelling range ± 8°

Accuracy horizontal ± 0,5 mm / 10 m Accuracy grade ± 1 mm / 10 m

Working range

with FR 45 Ø 450 m
w/o receiver Ø 20 m
Laser diode / Laser class 635 nm / 2

Slope

X axis ± 10,000 % Y axis -1,000 % **up to** + 25,000 %

Both axes X/Y Σ < 20 %

Rotating speed 600, 1100 rpm Power supply intelligent / Li-lon (Alkaline alternative)

Operating time 40h Working range RF 100 m

remote control

Channels 15

Temperature range -10°C - +50°C

Dust / Water protection IP 66
Weight (instrument only) 3,85 kg

BEDIENELEMENTE

- 1) Fernrohr
- 2) Laseraustrittsfenster
- 3) Rotorkopf
- 4) Display
- 5) Griff
- 6) Bedienfeld
- 7) Batteriefachdeckel
- 8) 5/8"-Adapter
- 9) Batteriefachverschluss
- 10) Ladebuchse
- 11) Befestigungschraube für Laser
- 12) Feststellschraube
- 13) Feintrieb

FEATURES

- 1) Telescopic viewfinder
- 2) Laser emitting windows
- 3) Rotating head
- 4) Display
- 5) Handle
- 6) Keypd
- 7) Battery compartment cover
- 8) 5/8" adapter
- 9) Battery cover screw
- 10) Charging socket
- 11) Connecting screw for laser
- 12) Locking screw
- 13) Angle fine adjustment screw







Vorneigungsadapter / Steep grade adapter



360° Horizontalfeinverstellung 360° Horizontal fine adjustment bracket

STROMVERSORGUNG

Der Laser kann mit Li-Ion-Akku und alternativ mit handelsüblichen Alkalinebatterien betrieben werden.

Li-Ion-Akku

Der Laser ist mit einem wiederaufladbaren Li-Ion-Akkupack ausgestattet. Ladegerät mit Netz und Ladebuchse (10) am Gerät verbinden. Der Ladezustand wird an der kleinen Lampe am Ladegerät angezeigt:

Rotes Licht zeigt an, dass der Akku geladen wird.

Grünes Licht zeigt an, dass der Akku voll geladen ist.

Der Akkupack kann auch außerhalb des Gerätes geladen werden.

BATTERY AND CHARGER

Both the standard Li-lon battery or alkaline batteries can be used.

Li-lon battery pack

FL 550H-G comes with Li-Ion rechargeable battery pack. Connect the charger with socket (10).

Red light at the charger indicates that batteries are being charged.

Green light at charger indicates that batteries are fully charged.

The Li-Ion battery pack can be charged outside of the laser.



Li-Ion-Akkupack / Rechargeable Li-Ion battery pack



Akku- / Batteriefach im Gerät / Battery compartment of instrument





Akku innerhalb oder außerhalb des Gerätes laden / Charging battery inside or outside of instrument

3 x D-Alkaline-Batterien

Der Laser kann alternativ mit Alkaline-Batterien betrieben werden.

Verschluss des Batteriefachs (7) aufschrauben und Akkupack herausnehmen. Alkaline-Batterien in das dafür vorgesehene Fach einlegen (Polarität beachten), das Fach in das Gerät einsetzen und Gerät wieder verschließen.

3 x D alkaline batteries Instrument can be used with alkaline batteries alternatively.

Unscrew lock of battery door (7) and remove Li-Ion battery case. Put in alkaline batteries into alkaline battery case (take care to polarity), put case into the laser and lock again.





Alkalinebatterien in Batteriefach einsetzen - Polarität beachten! / Put alkaline batteries into battery case - take care to polarity!





Batteriefach ins Gerät einsetzen / Put battery case into instrument

Batteriezustandsanzeige Battery status indicator battery fully loaded normale Akkuleistung Niedrige Akkuleistung Akku fast leer Akku fast leer battery power very low battery power battery empty

GERÄT AUFSTELLEN

Gerät auf dem Stativ (ggf. mit Horizontalfeinverstellung) befestigen oder

Gerät auf Vorneigungsadapter aufschrauben (ggf. mit Horizontalfeinverstellung) und dann auf Stativ befestigen.

Gerät immer möglichst waagerecht aufstellen, damit die Selbstnivellierung des Gerätes einwandfrei arbeitet.

Verwendung Vorneigungsadapter Ohne Vorneigungsadapter können Neigungen <15 % (Y-Achse) eingestellt werden. Mit Vorneigungsadapter können Neigungen bis 25 % (Y-Achse eingestellt) werden.

Maximale Neigung X- und Y-Achse: 20 %

SET UP LASER

Set up instrument on tripod (if necessary use horizontal fine adjustment bracket) or

fix instrument on steep grade adapter and mount on a tripod (if necessary use horizontal fine adjustment bracket).

Set up instrument as upright as possible by to allow the self-levelling system to function within the range.

Use of steep grade adapter Without steep grade adapter grades of <15% (Y axis) can be set.


With steep grade adapter grades up to 25 % (Y axis) can be set.

Maximum grade of X and Y axis: 20 %.



Gerät auf Stativ aufstellen / Place instrument on a tripod





Einsatz mit Stativ (ggf. mit Horizontalfeinverstellung) / Application with tripod (if necessary use horizontal fine adjustment bracket)

BEDIENFELD

- 1) AN/AUS-Taste
- 2) Neigungsfunktion
- 3) Neigungseinstellung in % auf
- 4) Neigungseinstellung in % ab
- 5) SLEEP/MANuell-Funktion
- 6) Selbstnivellierfunktion / Displaybeleuchtung
- 7) Kanalwahl Fernbedienung
- 8) VWS-Funktion
- 9) TILT-Funktion
- 10) Rotationsgeschwindigkeit
- 11) Display
- 12) Abschaltung Laserstrahl Section X-
- 13) Abschaltung Laserstrahl Section Y +
- 14) Abschaltung Laserstrahl Section Y-
- 15) Abschaltung Laserstrahl Section X+

KEYPAD

- 1) ON/OFF button
- 2) Slope function
- 3) Slope setting % up
- 4) Slope setting % down
- 5) SLEEP/MANual function
- 6) Self levelling function / Display illumination
- 7) Channel selection remote control
- 8) VWS function
- 9) TILT function
- 10) Rotating speed
- 11) Display
- 12) Area shield section X-
- 13) Area shield section Y +
- 14) Area shield section Y-
- 15) Area shield section X+




DISPLAYANZEIGE

- A) Anzeige Rotationsgeschwindigkeit
- B) Anzeige Neigung X-Achse
- C) Anzeige Neigung Y-Achse
- D) Batteriezustandsanzeige
- E) Anzeige Kanalwahl Fernbedienung
- F) Anzeige FB aktiv / inaktiv
- G) Anzeige MANuell-Funktion
- H) Anzeige VWS-Funktion
- I) Anzeige TILT-Funktion
- J) Anzeige Sektion abgeschalteter Laserstrahl

DISPLAY INDICATION

- A) Rotating speed indication
- B) Indication slope value X axis
- C) Indication slope value Y axis
- D) Battery status indication
- E) Channel selection indication remote control
- F) Indication of remote control active / inactive
- G) MANual function indication
- H) VWS function indication
- I) TILT function indication
- J) Area shield indication



BEDIENUNG

OPERATION

Gerät mit der An-/Aus-Taste @ einschalten.

Nach dem Einschalten zeigt das LCD-Display automatisch an:

- den Batteriezustand des Gerätes:
- das Anlaufen des TILT-Modus (TILT-LED blinkt langsam); wenn das Gerät 30 Sek. lang keiner Erschütterung ausgesetzt ist, ist der TILT-MODUS aktiv; (siehe hierzu auch: TII T-Funktion)
- Status Neigung +00.000 %;
- den Kanal CH1 der Fernbedienung; ist eine FB aktiv, die ein Signal empfangen kann, Anzeige = T; ist keine FB aktiv -Anzeige =
- WVS- und MAN-Modus sind noch nicht aktiv: keine Anzeige im Display.

Es setzt ebenfalls automatisch die Selbstnivellierungsfunktion ein.

Wenn die Selbstnivellierung abgeschlossen ist, dreht sich der Laser mit 600 U/min.

Switch instrument on with button .



After switching on the instrument the display shows automatically.

- battery status of the instrument:
- the preparation of the TILD mode (TILT LED is blinking slowly); if the instrument is not disturbed within 30 sec. TILT mode is active: (see also: TILT function)
- status SLOPE +00.000 %:
- channel CH1 of remote control: if a remote is active and can receive a signal indication = T; if no remote is active indication is =
 - WVS and MAN mode are not yet active; no display indication.

At the same time self-levelling procedure

If self-levelling procedure is completed laser starts rotating with 600 rmp.

ROTATIONSGESCHWINDIGKEIT (6)



Taste drücken, um die Rotationsgeschwindigkeit zu wählen: 600 U/Min oder 1100 U/Min (nach dem Einschalten startet das Gerät mit 600 U/Min).

ROTATING SPEED (6)



Press button to select rotating speed: 600 rpm or 1100 rpm (after switching on the laser it automatically rotates with 600 rpm).

SEKTIONSWEISE ABSCHALTUNG DES

Taste drücken, um den Laserstrahl sektionsweise abzuschalten. Der abgeschaltete Bereich wird im Display angezeigt.

Beachte

Es können iedoch nicht alle vier Bereiche gleichzeitig abgeschaltet werden - ein Sektor muss aktiv bleiben.



Press button to shield area of laser beam. The area shielded is shown in the display.

Note

It is not possible to shield all four areas at the same time - one area must remain active.

TILT-FUNKTION (



Mit dem Einschalten des Gerätes wird automatisch die TILT-Funktion aktiviert: "TILT" blinkt während der Aktivierung im Display. Wenn sie abgeschlossen ist (nach ca. 90 Sek.), steht "TILT" im Display (blinkt nicht mehr).

Zum Ein- und Ausschalten der TILT-Funktion Taste and drücken.

Bei eingeschalteter TILT-Funktion:

Wenn das Gerät nun aus seiner Lage gebracht wird, stoppt die Rotation, und der Laserstrahl sowie der "TILT" blinken (keine automatische Nachstellung).

Wenn TILT ausgelöst wurde, kann die Selbstnivellierung aus dieser Position heraus mit der Taste a gestartet werden.

Das Gerät hat drei TILT-Phasen:

Aktivierungsphase

= "TILT" blinkt langsam, Gerät ist noch nicht

Funktion aktiv

= "TILT" steht permanent im Display

TILT ausgelöst

= "TILT" blinkt schnell, Rotation stoppt

TILT FUNCTION (m)



Switching on the laser TILT function will be activated automatically. "TILT" is flashing during activation procedure. When activation is completed (after 90 sec approx.) "TILT" is indicated permanently.

Press button to switch this function on/off.

When TILT function is active:

If the laser is disturbed, rotation stopps and the laser beam and "TILT" will flash. The laser will not re-level automatically.

If required self-levelling procedure can be reactivated by button

This instrument has three TILT status:

Activation

= "TILT" flashes slowly during activation, instrument in not yet ready for use

Function active

= "TILT" is indicated permanently

TILT alarm

= "TILT" is flashing quickly and rotation stopps

VIBRATIONS-WIND-SCHUTZ (VWS-FUNKTION)



Taste drücken, um die VWS-Funktion zu aktivieren. Die VWS-Funktion erlaubt Arbeiten während starker Winde, Vibrationen und Stöße. Geringe Bewegungen werden ignoriert. Bei bedeutenden Bewegungen stoppt automatisch die Rotation, und der Laserstrahl blinkt. Da mit dem VWS-Modus auch die TILT-Funktion aktiviert wird, blinkt auch die TILT-LED. Wenn VWS-Alarm ausgelöst wurde, mit der VWS-Taste den VWS-Modus wieder verlassen und neu starten.

VIBRATION-WIND-SECURITY (VWS-FUNCTION)



Press button to activate VWS mode. The VWS function automatically activates TILT function. This function allows continuous operation during periods of vibration and wind. If a significant movement occurs the laser stops rotating and TILT LED starts flashing. Press VWS button to cancel. Press VWS button again to re-activate.

SLEEP/MANUELL-FUNKTION



Taste einmal drücken, um in die SLEEP-Funktion zu gelangen. Der Laser und die Fernbedienung gehen in den Stand-by-Modus über. Alle eingestellten Werte bleiben erhalten.

Beachte: Nach 60 Min. in Standby schaltet sich der Laser automatisch aus.

Taste erneut drücken, um Laser und Fernbedienung wieder zu aktivieren.

Taste lang gedrückt halten, um in die MANUELL-Funktion zu wechseln. Nun kann das Gerät auch in Schrägposition angewendet werden, ohne dass sich das Gerät abschaltet oder neu nivelliert.

SLEEP/MANUAL FUNCTION



Press button once enter into SLEEP mode. Instrument and remote control are now in standby mode. All values set will be stored. After restart instrument will work with same vales as before.

Note: After 60 min. standby function the laser automatically switches off.

Press button again to re-active instrument and remote control.

Press button long to enter into MANUAL mode. Now the laser can be used in slope postion without the instrument switching off automatically and without re-levelling.

SELBSTNIVELLIERUNG / DISPLAYBELEUCHTUNG



Wenn TILT-Alarm ausgelöst wurde (Rotation stoppt), kann mit dieser Taste die Selbstnivellierung aus dieser Position heraus neu gestartet werden. Taste dazu kurz drücken.

Bitte prüfen, ob das Gerät eine Lage-/Höhenveränderung erfahren hat.

Taste lang gedrückt halten (2 Sek.), um die Displaybeleuchtung ein- / auszuschalten.

SELF LEVELILNG PROCEDURE / DISPLAY ILLUMINATION



If TILT function is activated and level is disturbed (rotation stopps) self-levelling procedure can be started from this position if required. Press button short

Please check if instrument has been disturbed.

Press button long (2 sec.) to switch on / off display illumination.

NEIGUNGSEINSTELLUNG 🚳



Taste 2 Sek. gedrückt halten, um in die Neigungseinstellung zu gelangen. Das Symbol "X" fürdie X-Achse und "+" blinken. Curser steht unter dem Vorzeichen. Mit den Tasten O Vorzeichen ändern. M Taste kurz drücken, um zur nächst folgenden Ziffer zu gelangen. Mit den Tasten 🔼 🕡 können die Neigungswerte eingestellt werden. Durch wiederholtes Drücken der Taste 🐼 können die weiteren Ziffern angesteuert wer-

Taste @ erneut lang drücken, um zur Einstellung der Y-Achse zu gelangen. Zum Einstellen der Neigung der Y-Achse wie oben verfahren. Das Gerät übernimmt nach 8 Sek. ohne Eingabe automatisch die erfassten Neigungswerte. Das Gerät piept zur Bestätigung.

Danach beginnt das Anlaufen der TILT-Funktion (drei Phasen).

SLOPE SETTING (2)





Press button on for 2 sec to enter into the slope mode. The X symbol and "+" will flash. Curser is below the sign. Change sign with buttons Press button short to go to next digit. Set slope values with buttons


Press button again to select next digits. Press button again long to select slope setting of Y axis. Slope setting of Y axis is same as above.

After 8 sec without entry the instrument will automatically store the values set. For confirmation the instrument will beep.

Then, TILT mode preparation will start (3 status).







den.

In einer Achse

$$X = -10,000 \%$$
 bis $+10,000 \%$ oder $Y = -1,000 \%$ bis $+25,000 \%$

In 2 Achsen

 $X \text{ und } Y \leq 20,000 \%$

Beispiele der maximal einstellbaren Neigungswerte

In einer Achse

In 2 Achsen

$$X = \pm 5,000 \%$$
 und $Y = +15,000\%$ = > Summe der Neigungswerte = $\le 20,000 \%$

Single axis

$$X = -10,000 \%$$
 up to $+10,000 \%$
or
 $Y = -1,000 \%$ up to $+25,000 \%$

Dual axis

$$X$$
 and $Y \leq 20,000 \%$

Examples of maximum grade values

Single axis

Dual axis

 $X = \pm 5,000 \%$

KANALWAHL FERNBEDIENUNG



Taste kurz drücken, um den Kanal der Fernbedienung zu wählen (nacheinander von CH1 zu CHF = 15 Kanäle).

Die Fernbedienung kann auf unterschiedlichen Kanälen betrieben werden, um zu vermeiden, dass sich mehrere Geräte auf einer Baustelle stören.

REMOTE CONTROL CHANNEL (1)



Press button short to select remote control channel (ciruclarly from CH1 to CHF = 15 channels).

The channels of the remote can be changed in order to avoid that several units on one construction site disturb eacho ther.



FERNBEDIENUNG

Wenn die Fernbedienung eingeschaltet ist, zeigt das Display automatisch "CH1". Mit der Taste können die Kanäle der Fernbedienung nacheinander von CH1 bis CHF geschaltet werden. Die Fernbedienung hat 15 Kanäle. Wenn im Display angezeigt wird, zeigt dies an, dass die Fernbedienung keine Verbindung zum Gerät hat (Gerät ist zu weit entfernt, das Signal wird gestört, Kanäle von Gerät und Fernbedienung stimmen nicht überein, Fernbedienung ist ausgeschaltet). Das Symbol zeigt an, dass eine Verbindung zwischen Gerät und Fernbedienung besteht.

Mit dem An-/Ausschalter der FB kann nur die FB an- und ausgeschaltet werden - nicht das Gerät.

Die Batteriezustandsanzeige der FB zeigt ebenfalls nur die Batterieleistung der FB an.

Die Tastatur der Fernbedieng entspricht der Tastatur des Gerätes.

REMOTE CONTROL

When remote control is switched on display automatically shows "CH1". With button channels of remote can be selected circularly from CH1 to CHF (15 channels are available). If display shows the remote has no connection to the instrument (instrument is too far away, connection is disturbed, channels of remote and instrument are not the same, remote is switched off). It shows that connection between remote and instrument is okay.

With the on/off switch of the remote only the remote can be switched on and off - not the instrument

The battery status indication of the remote only shows battery status of the remote.

The keypad of the remote is the same as the keypad of the instrument.

VERWENDUNG ZIELFERNROHR

X-Achse des Gerätes (Bezeichnung der Achsen am Gerät) exakt in die zu neigende Richtung ausrichten. Dabei können Kimme und Korn (auf Gehäusedeckel) zu Hilfe genommen werden. Wenn das anzuvisierende Ziel weit entfernt ist, kann das Fernohr zu Hilfe genommen werden: Fernrohr gemäß Bild aufsetzen.

USE OF TELESCOPIC VIEWFINDER

Aim the X-axis of the laser exactly in the direction of the axis which has to be tilted with the help of the notch and bead on the top cover. At larger distances please use the telescopic viewer which can be mounted on top of the instruments housing.




Dabei aus 10 – 15 cm Entfernung durch die Seite mit dem größeren Fernrohrdurchmesser schauen.

Bitte beachten: Das Fernrohr dient zur Ausrichtung der Neigungsachse zum Zielpunkt.

X

Look into the viewer from this side with a distance of about 10 – 15 cm!

Please note: The telescopic viewer is used to align the slope axis to the target.




HORIZONTALFEINVERSTELLUNG

Mit der Horizontalfeinverstellung kann das Gerät exakt ausgerichtet werden. Gerät auf Horizontalfeinverstellung aufschrauben. Schraube 13 lösen und Teller per Hand grob ausrichten. Mit Schrauben 14 Feineinstellung vornehmen. Anschließend Schraube 13 wieder festdrehen.

HORIZONTAL FINE ADJUSTMENT BRACKET

With horizontal fine adjustment bracket the instrument can be adjusted precisely on the tripod.Loosen screw 13 and make coarse adjustment of the plate by hand. Then set instrument exactly using screws 14. Fix screw 13 again when fine adjustment is completed.



360° Horizontalfeinverstellung 360° Horizontal fine adjustment bracket

PRÜFUNG DER NIVELLIERGENAUIGKEIT

Die Genauigkeit des Gerätes sollte überprüft werden:

- -in regelmäßigen Zeitabständen;
- -vor wichtigen Messungen;
- -wenn das Gerät gestürzt ist.


Dabei wie folgt vorgehen:

- 1) Gerät auf einem Stativ montieren und 20 m von einer Wand entfernt aufstellen. Das Gerät mit der X-Achse zur Wand ausrichten (siehe Markierungen oben auf dem Gerät).
- 2) Gerät einschalten und warten bis Selbstnivellierung erfolgt ist.
- 3) Da, wo die Laserlinie an der Wand zu sehen ist, einen Strich machen und mit "A" markieren.
- 4) Gerät um 90° drehen und da, wo die Laserlinie an der Wand zu sehen ist erneut einen Strich machen und mit "B" markieren. Gerät noch 2 x um 90° drehen und "C" und "D" entsprechend markieren.
- 5) Die Differenz "h" zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Punkt aus "A", "B", "C" und "D" ermitteln.
- 6) Wenn die Höhendifferenz "h" ≤ 2 mm ist, ist die Genauigkeit des Gerätes in Ordnung. Wenn die Höhendifferenz größer als 2 mm ist, kontaktieren Sie bitte hren Händler.

ACCURACY CHECK

The user is expected to carry out periodic checks of the product's accuracy and general performance.

- Mount instrument on a tripod and set it up 20 m apart from a wall - the X axis showing to the wall.
- 2) Switch on instrument and let the laser complete self-levelling process.
- 3) Mark laser beam on the wall with point "A".
- 4) Turn instrument in 90° steps and mark points "B", "C" and "D" accordlingly.
- 5) Measure distance "h" between highest and lowest point from "A", "B", "C" and "D".
- 6) If $_{\rm m}$ $^{\prime\prime}$ \leq 2 mm, the accuracy is okay. If the difference is beyond please have the instrument adjusted.



ZWEIACHSBETRIEB

Beachte

Für die die Einrichtung der Fluchtachsen wird die Verwendung von zwei Empfängern empfohlen.

Schritt 1: Gerät nivellieren lassen.

Schritt 2: Prozenteingabe der Achse mit der weitesten Entfernung. Hier: X = 1 % auf 50 m,

daher in 50 m = 50 cm

DUAL GRADE APPLICATION

Note

It is recommended to use two receivers.

Step 1: Let the laser complete self-levelling procedure.

Step 2: Set value of the axis with longest distance. I.e.: X = 1 % / 50 m, therefore in 50 m = 50 cm.



Nun die Y-Achse eingeben. Hier Y = 3 % auf 20 m. daher in 20 m = 60 cm.

Now set value of Y axis. I.e.: Y = 3 % / 20 m, therefore in 20 m = 60 cm.





Ausrichtung der Achsen:

Die X-Achse muss jetzt so ausgerichtet werden, dass der Empfänger bei 50 m wieder "auf Höhe" anzeigt. Dazu den Laser vorsichtig drehen, bis "auf Höhe" am Empfänger (X-Achse) angezeigt wird.

Adjustment of the axes:


Turn the laser slowly until the receiver of the first axis (X) shows on level again at a distance of 50 m.








ANWENDUNGSBEISPIELE

APPLICATION









EMPFÄNGER FR 45

RECEIVER FR 45



BEDIENELEMENTE

- 1) Libelle (2)
- 2) Display
- 3) Referenzmarke
- 4) Empfangsfenster
- 5) AN- / AUS-Schalter
- 6) Lautsprecher
- 7) Batteriefach (Rückseite)
- 8) Ton an / aus
- 9) Genauigkeit grob / normal / fein
- 10) Beleuchtung an / aus
- 11) Magnet (2)
- 12) 1/4"-Gewinde f. Klammer (Rückseite)

FEATURES

- 1) Vial (2)
- 2) Display
- 3) Reference rabbet
- 4) Receiving window
- 5) ON / OFF switch
- 6) Loudspeaker
- 7) Battery compartment (back side)
- 8) Sound on / off
- 9) Accuracy coarse / normal / fine
- 10) Light on / off
- 11) Magnets (2)
- 12) 1/4"-mounting hole for clamp (back side)

LIEFERUMFANG

Empfänger FR 45, Batterie, Halteklammer, Bedienungsanleitung

SUPPLIED WITH

Receiver FR 45, battery, clamp, user manual

TECHNISCHE DATEN

Anzeige Display vorn Genauigkeit grob + 10 mm Genauigkeit normal ± 4 mm Genauigkeit fein + 2 mm Signaltöne 3 400h Betriebsdauer 1 x 9V Stromversorgung Wellenlänge rote Diode 635 nm Wellenlänge grüne Diode 532 nm

TECHNICAL DATA


Indication Front display Accuracy coarse + 10 mm Accuracy normal ± 4 mm Accuracy fine + 2 mm Tones 3 400h Operating time Power supply 1 x 9V Wave length red diode 635 nm Wave length green diode 532 nm

SYMBOLE

- 1) Empfänger an / aus
- 2) Batteriezustandsanzeige
- 3) Empfindlichkeitsindikator
- 4) Ton an / aus
- 5) Empfangsposition Laserstrahl

SYMBOLS

- 1) Power indicator
- 2) Low battery indicator
- 3) Detection indicator
- 4) Sound indicator
- 5) Detected position indicator



Genauigkeitseinstellung grob/ normal / fein

Der FR 45 ist mit drei Genauigkeitsstufen ausgestattet. Zur Auswahl Taste (9) drücken:

Genauigkeit grob ± 10 mm Displaysymbol: leeres Feld

Genauiakeit normal 4 mm

Displaysymbol: М

± 2 mm Genauigkeit fein

I Displaysymbol:

Accuracy coarse / normal / fine

The FR 45 is equipped with three acuracy modes. It can be chosen by pressing button (9):

Accuracy coarse ± 10 mm Symbol on display: without symbol

Accuracy normal 4 mm

М Symbol on display:

± 2 mm

Accuracy fine Symbol on display:

EINLEGEN DER BATTERIE

- Batteriefachdeckel (7) öffnen.
- 1 x 9 V AA Batterie gemäß dem Installationssymbol (auf der Rückseite) einlegen und dabei auf korrekte Polarität achten. Deckel schliessen
- Zur Verlängerung der Lebensdauer der Batterie schaltet sich der Empfänger nach ca. 5 Min. ohne Anwendung automatisch ab.

INSTALLATION OF BATTERIES


- Open battery compartment cover (7).
- Put in 1 x 9 V AA battery according to installation symbol (take care of correct polarity!).
 Close cover.
- In order to save battery power the receiver will automatically turn off if it has not received laser scanning singal for 5 minutes.

FINSCHALTEN

Knopf (5) drücken.

Zum Empfangen des Laserstrahls den Empfänger **langsam** auf und ab bewegen.

- A Empfänger nach unten bewegen Akustisches Signal: schneller Piepton
- **B** Empfänger nach oben bewegen
 Akustisches Signal: langsamer
 Piepton
- **C** Korrekte Bezugshöhe Akustisches Signal: Dauerton
- A + B: Je mehr man sich der korrekten Bezugshöhe (C) nähert, desto kürzer werden die Pfeile.



USE OF RECEIVER

Press button (5) to switch on.

Move receiver up and down **carefully** to detect the laser beam.

- A Move the receiver down Acoustic signal : ultra-short requent beep
- **B** Move the receiver up Acoustic signal: short requent beep
- C On level Acoustic signal: continuous beep
- A + B: The closer the distance to "on level" (C) is, the shorter the arrows become.

HALTEKLAMMER FÜR NIVELLIERLATTE

Der Empfänger kann in Verbindung mit der Halteklammer an einer Nivellierlatte oder anderen Gegenständen befestigt werden.

CLAMP FOR LEVELLING STAFF

If required FR 45 can be attached to laser poles or any other equipment by means of the clamp supplied with.

OPTIONALES ZUBEHÖR

OPTIONAL ACCESSORIES



Aluminiumstativ Aluminium tripod FS 23

Länge / Length 105 -170 cm Gewicht / Weight 3,8 kg Art.-Nr./Ref. no. 152



Kurbelstativ Elevating tripod FS 30-M

Länge / Length 80 - 200 cm Gewicht / Weight 5,2 kg Art.-Nr./Ref. no. 158



Kurbelstativ Elevating tripod FS 30-L

Länge / Length 90 - 285 cm Gewicht / Weight 8,2 kg Art.-Nr./Ref. no. 156



Kurbelstativ Elevating tripod FS 30-XL

Länge / Length 166 - 380 cm Gewicht / Weight 15,6 kg Art.-Nr./Ref. no. 159



Empfänger / Receiver FR 66-MM /

Mit digitaler Laserhöhen-Anzeige in mm / With digital level indication Differenz zwischen Laserebene und Nullmarke wird im Display angezeigt / Difference between laser plane and "0" level is shown on the display in mm Langes Empfangsfeld (12 cm) / Large receiving window (12 cm) Staub-/Wasserschutz IP 67 / Dust/water protection IP 67

Teleskop-Nivellierlatte Telescopic levelling staff TN 20-Kombi

Durchgehende mm-Teilung Direkte vorzeichenrichtige Ablesung der Höhenunterschiede.

Graduation in mm For direct reading of height difference.

Länge / Length 2,40 m Aus Aluminiun Made of aluminium Art.-Nr./Ref. no. 482 Teleskop-Nivellierlatte Telescopic levelling staff TN 14/15

Made of aluminium 4 m - Art.-Nr./Ref. no. 484

5 m - Art.-Nr./Ref. no. 485

Aus Aluminium



UMGANG UND PFLEGE

Messinstrumente generell sorgsam behandeln. Nach Benutzung mit weichem Tuch reinigen (ggfs. Tuch in etwas Wasser tränken). Wenn das Gerät feucht war, sorgsam trocknen. Erst in den Koffer oder die Tasche packen, wenn es absolut trocken ist. Transport nur in Originalbehälter oder -tasche.

CARE AND CLEANING

Handle measuring instruments with care. Clean with soft cloth only after any use. If necessary damp cloth with some water. If instrument is wet clean and dry it carefully. Pack it up only if it is perfectly dry. Transport in original container / case only.

UMSTÄNDE, DIE DAS MESSERGEBNIS VER-FÄLSCHEN KÖNNEN

- Messungen durch Glas- oder Plastikscheiben;
- verschmutzte Laseraustrittsfenster;
- Sturz oder starker Stoß. Bitte Genauigkeit überprüfen.
- Große Temperaturveränderungen: Wenn das Gerät aus warmer Umgebung in eine kalte oder umgekehrt gebracht wird, vor Benutzung einige Minuten warten.

SPECIFIC REASONS FOR ERRONEOUS MEASURING RESULTS

- Measurements through glass or plastic windows;
- dirty laser emitting windows;
- after instrument has been dropped or hit. Please check accuracy.
- Large fluctuation of temperature: If instrument will be used in cold areas after it has been stored in warm areas (or the other way round) please wait some minutes before carrying out measurements.

CE-KONFORMITÄT

Das Gerät hat das CE-Zeichen gemäß den Normen EN 61010-1:2001 + Korr. 1 + 2.

CE-CONFORMITY

Instrument has CE-mark according to EN 61010-1:2001 + corr. 1 + 2.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Das Gerät sendet einen sichtbaren Laserstrahl aus, um z.B. folgende Messaufgaben durchzuführen:

Ermittlung von Höhen, rechten Winkeln, Ausrichtung von horizontalen und vertikalen Bezugsebenen sowie Lotpunkten.

INTENDED USE OF INSTRUMENT

The instrument emits a visible laser beam in order to carry out the following measuring tasks (depending on instrument):

Setting up heights, horizontal and vertical planes, right angles and plumbing points.

ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT

- Es kann nicht generell ausgeschlossen werden, dass das Gerät andere Geräte stört (z.B. Navigationseinrichtungen);
- durch andere Geräte gestört wird (z.B. elektromagnetische Strahlung bei erhöhter Feldstärke z.B. in der unmittelbaren Nähe von Industrieanlagen oder Rundfunksendern).

ELECTROMAGNETIC ACCEPTABILITY (EMC)

- It cannot be completely excluded that this instrument will disturb other instruments (e.g. navigation systems);
- will be disturbed by other instruments (e.g. intensive electromagnetic radiation nearby industrial facilities or radio transmitters).

GARANTIF

Die Garantiezeit beträgt zwei (2) Jahre, beginnend mit dem Verkaufsdatum.

Die Garantie erstreckt sich nur auf Mängel wie Material-oder Herstellungsfehler, sowie die Nichterfüllung zugesicherter Eigenschaften. Ein Garantieanspruch besteht nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung. Mechanischer Verschleiß und äußerliche Zerstörung durch Gewaltanwendung und Sturz unterliegen nicht der Garantie. Der Garantieanspruch erlischt, wenn das Gehäuse geöffnet wurde. Der Hersteller behält sich vor, im Garantiefall die schadhaften Teile instand zusetzen bzw. das Gerät gegen ein gleiches oder ähnliches (mit gleichen technischen Daten) auszutauschen. Ebenso gilt das Auslaufen der Batterie nicht als Garantiefall.

WARRANTY

This product is warranted by the manufacturer to the original purchaser to be free from defects in material and workmanship under normal use for a period of two (2) years from the date of purchase. During the warranty period, and upon proof of purchase, the product will be repaired or replaced (with the same or similar model at manufacturers option), without charge for either parts or labour.

In case of a defect please contact the dealer where you originally purchased this product. The warranty will not apply to this product if it has been misused, abused or altered. Without limiting the foregoing, leakage of the battery, bending or dropping the unit are presumed to be defects resulting from misuse or abuse.

WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

- Richten Sie sich nach den Anweisungen der Bedienungsanleitung.
- Anleitung vor Benutzung des Gerätes lesen.
- Blicken Sie niemals in den Laserstrahl, auch nicht mit optischen Instrumenten. Es besteht die Gefahr von Augenschäden.
- Laserstrahl nicht auf Personen richten.
- Die Laserebene soll sich über der Augenhöhe von Personen befinden.
- Niemals das Gehäuse öffnen. Reparaturen nur vom autorisierten Fachhändler durchführen lassen.
- Keine Warn- oder Sicherheitshinweise entfernen.
- Lasergerät nicht in Kinderhände gelangen lassen.
- Gerät nicht in explosionsgefährdeter Umgebung hetreihen
- Diese Gebrauchsanleitung ist aufzubewahren und bei Weitergabe der Lasereinrichtung mitzugeben.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Follow up instructions given in user manual.
- Do not stare into beam. Laser beam can lead to eye injury. A direct look into the beam (even from greater distance) can cause damage to your eyes.
- Do not aim laser beam at persons or animals.
- The laser plane should be set up above eye level of persons.
- Use instrument for measuring jobs only.
- Do not open instrument housing. Repairs should be carried out by authorized workshops only.
 Please contact your local dealer.
- Do not remove warning labels or safety instructions.
- Keep instrument away from children.
- Do not use instrument in explosive environment.
- The user manual must always be kept with the instrument.

LASERKLASSIFIZIERUNG

Das Gerät entspricht der Lasersicherheitsklasse 2 gemäß der Norm DIN IEC 60825-1:2008-05. Das Gerät darf ohne weitere Sicherheitsmaßnahmen eingesetzt werden.

Das Auge ist bei zufälligem, kurzzeitigem Hineinsehen in den Laserstrahl durch den Lidschlussreflex geschützt.


Laserwarnschilder der Klasse 2 sind gut sichtbar am Gerät angebracht.

LASER CLASSIFICATION

The instrument is a laser class 2 laser product according to DIN IEC 60825-1:2008-05. It is allowed to use unit without further safety precautions.

Eye protection is normally secured by aversion responses and the blink reflex.

The laser instrument is marked with class 2 warning labels.



HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Der Benutzer dieses Produktes ist angehalten, sich exakt an die Anweisungen der Bedienungsanleitung zu halten. Alle Geräte sind vor der Auslieferung genauestens überprüft worden. Der Anwender sollte sich trotzdem vor jeder Anwendung von der Genauigkeit des Gerätes überzeugen.

Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht für fehlerhafte oder absichtlich falsche Verwendung sowie daraus eventuell resultierende Folgeschäden und entgangenen Gewinn. Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht für Folgeschäden und entgangenen Gewinn durch Naturkatastrophen wie z.B. Erdbeben, Sturm, Flut, usw. sowie Feuer, Unfall, Eingriffe durch Dritte oder einer Verwendung außerhalb der üblichen Einsatzbereiche. Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht für Schäden und entgangenen Gewinn durch geänderte oder verlorene Daten, Unterbrechung des Geschäftsbetriebes usw., die durch das Produkt oder die nicht mögliche Verwendung des Produktes verursacht wurden. Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht für Schäden und entgangenen Gewinn resultierend aus einer nicht anleitungsgemäßen Bedienung.

Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder in Verbindung mit Produkten anderer Hersteller verursacht wurden.

EXCEPTIONS FROM RESPONSIBILITY

The user of this product is expected to follow the instructions given in operators' manual. Although all instruments left our warehouse in perfect condition and adjustment the user is expected to carry out periodic checks of the product's accuracy and general performance.

The manufacturer, or its representatives, assumes no responsibility of results of a faulty or intentional usage or misuse including any direct, indirect, consequential damage, and loss of profits.

The manufacturer, or its representatives, assumes no responsibility for consequential damage, and loss of profits by any disaster (earthquake, storm, flood etc.), fire, accident, or an act of a third party and/or a usage in other than usual conditions.

The manufacturer, or its representatives, assumes no responsibility for any damage, and loss of profits due to a change of data, loss of data and interruption of business etc., caused by using the product or an unusable product.

The manufacturer, or its representatives, assumes no responsibility for any damage, and loss of profits caused by usage other than explained in the users' manual. The manufacturer, or its representatives, assumes no responsibility for damage caused by wrong movement or action due to connecting with other products.

geo-FENNEL GmbH Kupferstraße 6 D-34225 Baunatal Tel. +49 561 49 21 45 Fax +49 561 49 72 34 Email: info@geo-fennel.de www.geo-fennel.de

Technische Änderungen vorbehalten. All instruments subject to technical changes.

